



# Milwaukee

Milwaukee Electronics Kft.  
Alsóikötő sor 11., - 6726, Szeged, HUNGARY  
Tel.: +36-62-428-050 – Fax: +36-62-428-051  
E-mail: sales@milwaukeeinst.com

## MANUALE D'ISTRUZIONE LUXMETRO PORTATILE MILWAUKEE MODELLO MW700 MW700WP (sensore immergibile)

### GUIDA OPERATIVA

- L'MW700 e l'MW700WP sono forniti completi di batteria (9V). Aprire il vano batterie sul retro dello strumento ed inserire la batteria, facendo attenzione alla polarità. Richiudere il vano batterie.
- Porre il sensore per la misurazione dell'intensità della luce su una superficie stabile e lo strumento ad una appropriata distanza, per evitare ogni interferenza o disturbo al sensore di misurazione.
- Accendere lo strumento, premendo il tasto ON/OFF
- Premere uno dei tasti indicanti la scala di misurazione (0 – 1999) (2000 – 19999) (20000 – 50000) per selezionare l'appropriata scala di misurazione, in accordo con il valore di intensità della luce misurato dallo strumento.
- Il valore " 1. " mostrato sul display a cristalli liquidi, indica che è necessario aumentare la scala di misurazione. Premere perciò il tasto seguente. Il punto decimale si muove sul display fino a che il corretto valore è mostrato.
- Attendere alcuni secondi sino a che il valore misurato si stabilizzi.
- Dopo 5 minuti di non uso, lo strumento si spegne in maniera automatica.
- E' consigliabile assicurarsi che il sensore della luce sia pulito, prima di procedere ad ogni misurazione.
- **Solo per il modello MW700WP**

Per compiere misurazioni in profondità, è possibile posizionare il sensore della luce sott'acqua,. Mantenere immerso il sensore, solo per il periodo necessario per la misurazione. (**Attenzione che solo il sensore della luce può essere immerso sott'acqua e non lo strumento**)

Dopo l'uso, sciacquare accuratamente con acqua distillata o deionizzata il sensore della luce, in modo da togliere eventuali residui o contaminanti. Asciugarlo con un panno morbido, in modo da non graffiare o danneggiare la superficie del sensore stesso.

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- Quando la batteria perde la sua carica, lo strumento mostrerà una " V " lampeggiante sul display.
- Quando questo riferimento appare, lo strumento ha circa 50 ore di autonomia.
- Le batterie parzialmente cariche, rendono lo strumento e le misurazioni non affidabili. E' raccomandato di sostituire le batterie immediatamente.
- La batteria deve essere sostituita in un luogo sicuro e deve essere sostituita con un'altra batteria alcalina a 9V.
- Spegnerlo lo strumento.
- Aprire il vano batterie posto sul retro dello strumento.
- Sostituire la batteria usata con una nuova (9V) facendo attenzione alla polarità.
- Richiudere il vano batterie.



Milwaukee 9`Ywfc]Wj?Zl  
5`gCE]`h`gcf`%8%Zl`\*+8`zGnY[ YXz<l B; 5FM  
TY":Z`\*!`&(&,\$) \$È: U`Z`\*!`&(&,\$) %  
Yla Uj. gUYg4 a Jk U \_YYjbgHvKa

## SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	
<b>Scala</b>	0.000 – 1999 2000 – 19999 20000 - 50000
<b>Scelta della scala</b>	Manuale tramite tasti
<b>Risoluzione</b>	
0 – 1999 Lux	± 1 Lux
2000 – 19999 Lux	± 10 Lux
20000 – 50000 Lux	± 100 Lux
<b>Accuratezza</b>	± 6% della lettura
<b>Tipo di sensore</b>	Fotodiode al Silicene
<b>Stabilità del sensore</b>	± 2% di variazione per anno. (nei primi due anni)
<b>Alimentazione</b>	Batteria alcalina da 9V (IEC 6LR61)
<b>Auto spegnimento</b>	Dopo 5 minuti di non uso
<b>Durata della batteria</b>	Circa 150 ore di uso in continuo
<b>Ambiente</b>	Da 0 a 50°C, UR 95%
<b>Peso</b>	Circa 0,27 Kg (senza sensore)

## GARANZIA

Questo strumento è garantito contro difetti di materiali o di costruzione per un periodo di 2 anni dal momento dell'acquisto, se utilizzato in modo corretto secondo le informazioni contenute nel manuale d'uso. Se durante questo periodo fosse necessaria la riparazione o la sostituzione di una loro parte, non dovuta alla negligenza o all'erroneo utilizzo da parte dell'utilizzatore, si potrà rimandare lo strumento al rivenditore locale o presso la nostra sede per la riparazione o la sostituzione in garanzia.

**Nota:** ci riserviamo il diritto di modificare il disegno, la costruzione e l'aspetto del prodotto, senza preavviso.